

# 检测报告

编号：2020-CL-0006

工程名称： 2020年石龙区龙兴街道赵岭社区林（果）

产业扶贫增收项目

委托单位： 石龙区扶贫开发办公室

河南  
骑

河南中奉工程检测有限公司

2020年09月09日



## 一、委托单位

受石龙区扶贫开发办公室委托，我公司组织相关人员于2020年09月09日对该工程进行现场检测，经核查人员现场检测，得出检测结论，并编制本报告。

## 二、工程概况

本工程为2020年石龙区龙兴街道赵岭社区林（果）产业扶贫增收项目，位于平顶山市石龙区龙兴街道。

## 三、检测目的

通过现场检测对该工程乔灌树木数量等进行检测，为该工程验收提供参考依据。

## 四、检测依据

该工程的设计图纸及相关资料文件。

## 五、检测项目

乔灌树木数量、胸径、高度。

## 六、检测结果

依据该工程设计图纸，对该工程乔灌树木数量进行现场检测，检测结果见附表1。

奉工程  
竣工

赵岭社区乔灌检测结果

附表 1

序号	名称	设计 胸径 (cm)	实测 胸径 (cm)	设计 高度 (cm)	实测 高度 (cm)	设计 数量 (株)	实测 数量 (株)	检测 结果
1	国槐 A	d4	$\geq d4$	280	$\geq 280$	3250	3252	满足 要求
2	樱花	d6	$\geq d6$	110	$\geq 110$	112	114	满足 要求
3	高杆红叶 石楠 B	d8	$\geq d8$	80-150	$\geq 150$	1624	1663	满足 要求

八、检测结论:

依据该工程设计图纸,经现场人员检测,所检测项目均符合图纸设计要求。


测有限  
用章

河南中奉工程检测有限公司

2020年09月12日



附图：



赵岭社区乔灌面积示意图